

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2548

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2549

เวลา 9.00-12.00 น.

วิชา : 237-340 Particulate Materials Technology

ห้อง R300

ชื่อ ชื่อสกุล..... รหัส

คำชี้แจง

- 1 ก่อนทำข้อสอบ ให้นักศึกษาเขียนชื่อ ชื่อสกุล และรหัสนักศึกษา ให้เรียบร้อย
- 2 อนุญาตให้นำตำรา เอกสาร และเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้ แต่ไม่อนุญาตให้ยืมจากเพื่อนในห้องสอบ
- 3 ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ หน้า คะแนนรวม 108 คะแนน (คิดเป็น 30% ของทั้งหมด) ให้นักศึกษาทำ ข้อสอบทุกข้อลงในกระดาษข้อสอบตามที่เว้นไว้ให้ (ถ้าเนื้อที่ที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอ ให้ใช้ด้านหลังของ กระดาษข้อสอบ)

ทุจริตในการสอบ โกรธขันต่ำปรับตกในรายวิชานั้น และพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา โทษสูงสุด ให้ออก

ข้อที่	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ข้อที่	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	20		9	5	
2	5		10	5	
3	5		11	10	
4	5		12	9	
5	10		13	8	
6	6		14	5	
7	5		15	5	
8	5				

ผศ. ดร. นภิสพร มีมงคล

ผู้ออกข้อสอบ

1. จงจับคู่โดยนำหัวข้อของข้อความทางด้านขวาไปที่มีใจความสอดคล้องที่สุดกับหัวข้อความทางด้านซ้ายมาใส่ไว้หน้าหัวข้อทางด้านซ้าย

(ข้อละ 1 คะแนน)


- | | |
|--|------------------------------|
| 1. การขึ้นรูปชิ้นส่วนอากาศยาน | ก) ส่งผลให้เกิดการแแนวตัว |
| 2. พลังงานพื้นผิวและความตันก้ามในรูปrunเมื่อผลต่ออัตราการแแนวตัว | ข) การอบผนึกเฟสของเหลว |
| 3. เหมาะสำหรับทำชิ้นงานที่มีหนาตัดคงที่ มีความยาวสูง | ค) Solution-reprecipitation |
| 4. เป็นลักษณะเฟสที่ใช้สำหรับทุบชิ้นรูปวัสดุ ผสม Al-SiC | ง) การฉีดขึ้นรูปผงโลหะ |
| 5. การแแนวตัวขึ้นกับความสามารถในการละลายของของแข็งในของเหลวและของเหลวในของแข็ง | จ) HIP |
| 6. เหมาะสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีเล็ก และมีปริมาณการผลิตสูง | ฉ) การอบผนึกขันตอนสุดท้าย |
| 7. การขึ้นรูปวัสดุผสมเพชรเพื่อทำเครื่องมือตัด | ช) การใช้ไดลาโนมิเตอร์ |
| 8. ขันตอนที่รวมเอกสารเผาไล่สารหล่อลื่น และสารยึด ออกจากชิ้นงาน | ซ) ทำให้ไม่เกิดการแแนวตัว |
| 9. กระบวนการเปลี่ยนรูปที่มีอัตราการเพิ่มความเครียดสูง | ฌ) Single action pressing |
| 10. อัตราการแแนวตัวขึ้นกับการแพร่ของซ่องว่าง ในผลึกออกหางจากรูปrun | ญ) Surface transport |
| 11. เทคนิคหนึ่งที่ใช้วัดปริมาณการหดตัวระหว่างอบผนึก | ภ) โครงสร้างรูปrun |
| 12. เครื่องมือลักษณะการเคลื่อนที่ในแนวแกน แต่ให้ผลเหมือนมีความเดันกระทำทุกทิศทาง | ภ) Microwave sintering |
| 13. ลักษณะเตาอบผนึกที่ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม | ฐ) Shaping |
| 14. การแยกตัวของรูปrunออกจากขอบเกรน | ฑ) Rearrangement |
| 15. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในขณะอบผนึกเฟสของเหลว | ฒ) Coordination number |
| 16. มีความสำคัญมากที่อุณหภูมิสูงขึ้น | ณ) การอบผนึกขันตอนกลาง |
| 17. เหมาะสำหรับอัดขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่ซับซ้อน | ด) Plastic flow |
| 18. พฤติกรรมแรกที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงกระทำในการอัดขึ้นรูป | ต) Oil less bearing |
| 19. ชิ้นงานที่มีการควบคุมความพิรุณ | ถ) Compaction |
| 20. กรรมวิธีการขึ้นรูปที่ไม่ใช้แรงกระทำหรือใช้แรงกระทำต่ำ | ท) Hot pressing |
| | ธ) Powder forging |
| | น) การอบผนึกขันตอนแรก |
| | บ) Bulk transport |
| | ป) Floating die |
| | ผ) Double action pressing |
| | ฝ) Ejection force |
| | พ) Relaxation |
| | ฟ) Plasma sintering |
| | ภ) Extrusion |
| | ม) การอัดแน่นเสมือนทุกทิศทาง |
| | ย) Semisolid phase |
| | ร) Batch furnace |
| | ฉ) Continuous furnace |
| | ว) Pre-sintering |

2. โดยทั่วไปในการขึ้นรูปชิ้นงานเหล็กกล้า (steel) ด้วยวิธีโลหกรรมวัสดุคงสามารถทำได้ 2 วิธี คือขึ้นรูปจากผงเหล็ก (iron powders) ผสมกับผง GRAPHITE (graphite powders) หรืออาจขึ้นรูปจากผงเหล็กกล้า PREALLOYED STEEL POWDERS คุณคิดว่าการขึ้นรูปชิ้นงานเหล็กกล้าโดยการผสมผงเหล็กและผง GRAPHITE มีข้อดีกว่าการใช้ผงเหล็กกล้าพรีอัลลอยด์ในการขึ้นรูปอย่างไร (5 คะแนน)

3. สมการที่ใช้ในการคำนวณหาแรงดัน (pressure) ที่ระยะ x ได้ๆ ในแท่งทรงกระบอกตันที่ผ่านการอัดขึ้นรูปในแนวแกนเดี่ยวแบบพิศทางเดียวคือ $P_x = P \exp(-4 \mu z x / D)$ เมื่อ P คือแรงดันที่ให้ และ D คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก ท่านคิดว่าสมการนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการอัดขึ้นรูปในแนวแกนเดี่ยวแบบพิศทางเดียวกับทรงกระบอกกลวง ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกเป็น D และเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในเป็น d (5 คะแนน)

4. จงอธิบายว่า เพาะเหตุใด ในการอัดขี้นรูปผงวัสดุชนิดหนึ่ง ความหนาแน่นของชิ้นงานที่ได้จากการอัดขี้นรูปแบบทุกทิศทาง จึงมีค่าสูงกว่าความหนาแน่นที่ได้จากการอัดขี้นรูปในแนวแกนเดียว เมื่อให้แรงดันขนาดเท่ากัน
(5 คะแนน)

5. จากรูปการเคลื่อนที่ของรูพรุนและขอบเกรน เมื่อมีการเคลื่อนที่จากรูป b) ไปเป็นรูป d) เพาะเหตุใด จึงเกิดการแยกตัวของรูพรุนออกจากขอบเกรน
(10 คะแนน)



6. นักศึกษาวิเคราะห์รูปสุดคุณหนึ่ง ทำการศึกษาเกี่ยวกับการขึ้นรูปจากผงอะลูมิเนียม โดยได้ผงอะลูมิเนียม มาจากสองแหล่ง คือ จากการผลิตขึ้นเองในห้องปฏิบัติการและจากการซื้อ ซึ่งห้องปฏิบัติการและผู้ผลิต ทดสอบแสดงว่าผงอะลูมิเนียมจากทั้งสองมีส่วนผสมทางเคมีเหมือนกัน และเมื่อนำไปขึ้นรูปโดยผ่าน ขั้นตอนการอัดเหมือนกัน อบผนึกที่อุณหภูมิเดียวกันภายในได้เงื่อนไขต่างๆ เมื่อกัน ใช้เวลาในการอบผนึกเท่ากัน แต่ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมทั้งสองแสดงสมบัติเชิงกลภายหลังจากการอบผนึกแตกต่างกัน ให้บันทึก ถึงสาเหตุปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดความแตกต่างของสมบัติเชิงกลมาอย่างน้อย 3 ปัจจัย (6 คะแนน)


ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความแตกต่างของสมบัติเชิงกลคือ

1.

2.

3.

7. จากรูปลักษณะของรูปรุนและข้อมูลที่กำหนดให้ 2 รูปคือ a) และ b) จงอธิบายโดยการเปรียบเทียบ ผลที่ได้หลังการอบผนึกจากรูปทั้งสอง ในแง่ของพลังงานของระบบ และความหนาแน่นที่ได้ เช่นรูปใด ให้ผลพลังงานของระบบต่ำกว่าและเพราะเหตุใด (5 คะแนน)



รูป 7a)

7b)

ตอบ รูปที่ให้พลังงานของระบบต่ำกว่า คือ
 เพราะ

รูปที่ให้ความหนาแน่นหลังการอบผนึกสูงกว่า คือ
 เพราะ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ = ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

(ՀԱՂԱՎ 5) սպառության մեջ ստուգական հարցում
ՏԵՇԱԲՈՒՅՈՒՆ ՏԵՇԱԲՈՒՅՈՒՆ 8.8 լինայան պատճենավորությունները ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՔԱՂԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՇԱԲՈՒՅՈՒՆ ՏԵՇԱԲՈՒՅՈՒՆ 86 պատճենավորությունները ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

% = ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
% = ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

(ՀԱՂԱՎ 5) շաբաթական շաբաթական
ԽԱՐԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԽԱՐԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 06 դրամների առևտությունները պատճենավորությունները ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 89 պատճենավորությունները ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

10. ในการขึ้นรูปโลหะด้วยวิธี PIM ต้องมีการผสม binder เข้ากับผงโลหะ เมื่อให้ความชันของ binder จะหลอมละลายและมีผงโลหะแขวนลอยอยู่ โดยปกติถ้าต้องการให้ส่วนผสมไอล์เว็กซ์แบบได้ดี ต้องเติม binder ปริมาณมาก แต่การใส่ binder มากเกินไป ทำให้ชิ้นงานหลังเผาไม่ binder ออกมีความพรุนมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถคงรูปชิ้นงานได้ อีกทั้งการเพิ่มปริมาณผงให้มากขึ้นทำให้ความหนาแน่นของชิ้นงานเพิ่มขึ้น แต่ เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถเพิ่มปริมาณผงได้มาก ให้อธิบายโดยใช้รูปประกอบด้านล่าง ซึ่งกำหนดให้ 2 รูป โดยรูปบนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของส่วนผสมและปริมาณผง ส่วนรูปด้านล่างแสดงระหว่างความหนาแน่นของส่วนผสมกับปริมาณผง ให้นักศึกษาอธิบายว่าปริมาณที่เหมาะสมขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง และ เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถใส่ผงโลหะปริมาณสูงเกินไป (5 คะแนน)



11. จงตอบคำถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)

(10 คะแนน)

ก) เพราะเหตุใดสารยึดที่ใช้ผสมกับผงโลหะเพื่อจัดขึ้นรูปส่วนใหญ่จึงเป็นพอลิเมอร์ประเภท thermoplastic?

ข) ความแตกต่างระหว่าง surface transport และ bulk transport ที่สำคัญคืออะไร

ค) ถ้าต้องการให้ความหนาแน่นของชิ้นงานมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการอัดขึ้นรูปในแนวแกนเดี่ยวกับที่ชิ้นงานมีความซับซ้อน เช่น มีความสูงหลายระดับ คืออะไรบ้าง

- ก) ในการอัดขึ้นรูปวัสดุผสม (ที่มีเฟสแข็ง และ อ่อน) ถ้าสัดส่วนของวัสดุแข็งเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดผลอะไรขึ้น?

.....
.....
.....

- จ) การอบผนึกโลหะเป็นกระบวนการที่กินเวลานาน แต่ในปัจจุบันมีการศึกษาการอบผนึกด้วยเวลาที่น้อยลง จยกลดตัวอย่างวิธีที่ทำให้การอบผนึกใช้เวลาสั้นลงมา 2 ชนิด

..... และ
.....

12. คำถament กับ PM applications

(ข้อละ 1 คะแนน)

- ก) การทุบขึ้นรูปผง (powder forging) นิยมใช้ผลิตชิ้นส่วนชนิดใดในอุตสาหกรรมยานยนต์

- ข) ในการผลิตชิ้นส่วน cutting tool จาก tungsten carbide (WC) ด้วยวิธี Powder metallurgy มีการเติมโลหะชนิดใดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็ง และลดความเปราะ

- ค) การขึ้นรูปเพื่องด้วยวิธี PM จากผงเหล็กกล้าผสมต่า มักมีการเติมโลหะชนิดใดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟันเพื่อง?

- ง) ชิ้นงานเพื่อง PM ที่ผลิตจากผงเหล็กกล้าผสมต่า ก่อนนำไปใช้งานมักนำไปเพิ่มความแข็งที่ผิวด้วยวิธีใด?

- จ) ชิ้นส่วนเบรกเครื่องบิน ที่ผลิตด้วยวิธี PM ส่วนใหญ่ใช้วัสดุชนิดใดบ้าง?

- ฉ) Self-lubricating bearings หรือ oil-retaining bearings หมายถึง bearings ประเภทใด?

ช) ในการผลิตไส้หลอดไฟ (lamp filament) ที่ทำจากหั้งสเตน หลังจากขั้นตอนการอบผนึกหั้งสเตนแล้ว ต้องนำไปผ่านเทคโนโลยีแบบใดอีกเพื่อทำเป็นเส้นหรือขด


ช) วัสดุที่นิยมนำมาทำเป็นชิ้นส่วนเกี่ยวกับแม่เหล็กด้วยกรรมวิธีโลหะกรรมวัสดุผง มีอะไรบ้าง?

ณ) ผงไทเทเนียมที่นำมาผสมกับโลหะอื่นเป็นไทเทเนียมผสม เพื่อนำไปผลิตเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีวิธีกรรมวิธีการผลิตอย่างไร?

13. การปรับเปลี่ยน factors ต่างๆ ในการอบผนึก (sintering) วัสดุจากชิ้นงานกรีนเป็นชิ้นงานหลังอบผนึก จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง (8 คะแนน)

การปรับเปลี่ยนปัจจัยการอบผนึก	ผลกระทบ
ลดขนาดอนุภาค	
อบผนึกเป็นเวลานานขึ้น	
เพิ่มอุณหภูมิอบผนึก	
เพิ่มความหนาแน่นกรีน	

14. จากภาพความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดเกรน และขนาดรูพรุน ให้อธิบายว่าเรามีวิธีที่จะควบคุมไม่ให้รูพรุนแยกออกจากขอบเกรนได้อย่างไร (5 คะแนน)



15. เพราะเหตุใดการอบผนังก๊าซเฟสสมที่มีของเหลวเข้ามาเกี่ยวข้อง บางครั้งได้ความหนาแน่นหลังอบผนังสูง (Fe-Cu) บางครั้งไม่ได้ความหนาแน่นสูง (W-Cu) อธิบายโดยภาพประกอบด้านล่าง (5 คะแนน)

