

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบกลางภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2553

วันที่ 4 สิงหาคม 2553

เวลา 13.30 - 16.30 น.

วิชา 216-303 Instrumentation

ห้อง หัวหุ่นยนต์

คำสั่ง :

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 9 ข้อ ให้ทำทุกข้อ
2. ห้ามนำเครื่องคิดเลขทุกชนิดเข้าห้องสอบ
3. อนุญาตให้ทำข้อสอบด้วยดินสอได้
4. ไม่อนุญาตให้นำเอกสาร สมุดบันทึกคำบรรยาย และตำราทุกชนิดเข้าห้องสอบ

รศ. ปัญญรักษ์ งามศิริตระกูล  
ผู้ออกข้อสอบ

ทฤษฎีในการสอบ โทษขั้นต่ำ คือ ปรับตกในรายวิชาที่ทฤษฎี และพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา

| ข้อที่ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--------|-----------|-------------|
| 1      | 15        |             |
| 2      | 10        |             |
| 3      | 20        |             |
| 4      | 10        |             |
| 5      | 10        |             |
| 6      | 10        |             |
| 7      | 10        |             |
| 8      | 15        |             |
| 9      | 10        |             |
| รวม    | 110       |             |

1.

1.1 จงหาความไว(sensitivity – output/input)ของเครื่องมือวัดที่ให้ค่า 15mV เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป 4 °C

1.2 เครื่องมือวัดความดันที่ใช้วัดค่าความดันในช่วง 25-125 psi ถ้าความแม่นยำสัมบูรณ์(absolute accuracy) มีค่าเท่ากับ  $\pm 2$  psi จงหาร้อยละของค่าเบี่ยงเบนเต็มสเกล(% Full scale deflection – %FSD) และ Span accuracy

1.3 ผลการวัดจากเทอร์โมมิเตอร์ตัวหนึ่งปรากฏตามตาราง จงหาว่า เทอร์โมมิเตอร์นี้ให้ผลการวัดที่เป็นเชิงเส้นตรง (linear) หรือไม่ ถ้าไม่มี จงหาค่า nonlinearity ของเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้

|                             |   |    |    |    |    |     |
|-----------------------------|---|----|----|----|----|-----|
| อุณหภูมิจริง                | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| ค่าที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ | 0 | 18 | 37 | 58 | 82 | 114 |

2.

2.1 อธิบายความแตกต่างของคำว่า Precision, Accuracy และ Resolution

2.2 อธิบายความแตกต่างของคำว่า Reproducibility และ Repeatability

2.3 อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ Offset, Drift, Hysteresis และ Linearity

3. ในวงการวิศวกรรม ได้มีการคิดค้นตัวตรวจวัด (sensors or transducers) หลายชนิด สำหรับการวัดปริมาณทางกายภาพต่างๆ เพื่อนำค่าที่วัดได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการติดตาม และควบคุมระบบต่างๆ หลักการทำงานของตัวตรวจวัดเหล่านี้มักจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ (กฎหรือทฤษฎีทางฟิสิกส์ และเคมี) จงบอกกฎเหล่านี้มา 4 อย่าง อธิบายสั้นๆ และยกตัวอย่างตัวตรวจวัดที่ใช้หลักการเหล่านั้นประกอบ

| หลักการทำงาน | ตัวอย่าง (ชื่อเรียกตัวตรวจวัด) |
|--------------|--------------------------------|
|              |                                |

4. ในการวัดคุณหมุมิของวัตถุ สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ได้แก่อะไรบ้าง อธิบายเป็นข้อๆ โดยยกเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน


5. ยกตัวอย่างเครื่องมือวัดความดันที่นักศึกษารู้จักมา 1 ชนิด และอธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือดังกล่าว

6. แผ่นตัวนำสองแผ่นขนาดกว้าง 2.2 เมตร ยาว 3.7 เมตรวางขนานกันโดยมีตัวกลางคั่นระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสอง ถ้าตัวกลางดังกล่าวมีค่า dielectric constant เท่ากับ  $4.8 \times 10^{-9}$  F/m ถ้าค่าความจุไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าเท่ากับ  $4.3 \mu\text{F}$  แผ่นตัวนำทั้งสองนี้วางห่างกันเท่าไร

7. ตัวต้านทานตัวหนึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ(temperature coefficient) เท่ากับ  $0.0040$  / $^{\circ}\text{C}$  ถ้าตัวต้านทานนี้มีความต้านทาน  $150 \Omega$  ที่อุณหภูมิ  $20^{\circ}\text{C}$  ตัวต้านทานนี้จะมีอุณหภูมิเท่าไรเมื่อมีความต้านทาน  $185 \Omega$

8. จงอธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ดังต่อไปนี้
  - 8.1 เทอร์มิเตอร์แบบปรอท
  - 8.2 เทอร์โมคัปเปิ้ล(Thermocouple)
  - 8.3 RTD (Resistance Temperature Detector)

9. จงหาแรงดันไฟฟ้า V ของวงจรบริดจ์ในรูปที่ 9



รูปที่ 9

### ข้อมูล หรือสมการที่สำคัญ

1. ตัวเก็บประจุ

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

where  $C$  = capacitance in farads (F)

$\epsilon$  = dielectric constant of the material (F/m) between the plates

$A$  = area of the plates ( $m^2$ )

$d$  = distance between the plates (m)

2. ตัวต้านทาน : ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานและอุณหภูมิ

$$R_{T_2} = R_{T_1}(1 + \alpha T)$$

where  $R_{T_2}$  = resistance at temperature  $T_2$

$R_{T_1}$  = resistance at temperature  $T_1$

$\alpha$  = temperature coefficient of resistance

$T$  = temperature difference between  $T_2$  and  $T_1$