

Prince of Songkla University

Faculty of Engineering

Final Examination: Semester 2

Academic Year: 2011

Date: February 21, 2012

Time: 9:00-12:00

Subject: 226-403 Particulate Materials Technology

Room: S201

ทุจริตในการสอบ โหงษ์ขันต์ปรับตกในรายวิชานั้นและพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา

Name Last name Student ID.....

Instruction:

1. There are 11 questions 100 points and Bonus 10 points (9 pages)
2. Attempt all questions.
3. Only a hand-written note on two-sided A4 and a calculator are allowed.
4. Borrowing things from other students is prohibited.

Napisphon Meemongkol

Instructor

| ข้อที่ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ข้อที่ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 1 | 20 | | 7 | 5 | |
| 2 | 10 | | 8 | 5 | |
| 3 | 5 | | 9 | 5 | |
| 4 | 10 | | 10 | 5 | |
| 5 | 5 | | 11 | 20 | |
| 6 | 10 | | 12 | 10 | |

d

1. (20 คะแนน) จะจับคู่โดยนำหัวข้อของข้อความทางด้านขวามือที่มีใจความสอดคล้องที่สุดกับข้อความทางด้านซ้าย
ซ้ายมาใส่ไว้หน้าหัวข้อทางด้านซ้าย

- | | |
|---|--|
| <p>..... 1. พลังงานเพื่อผิวและความต้านกัดในรูปrun เมล็ดต่อ อัตราการแผ่นตัว</p> <p>..... 2. เมฆาสำหรับทำขึ้นงานที่มีหน้าตัดคงที่ มีความ ยาวสูง</p> <p>..... 3. เมฆาสำหรับการขึ้นรูปขึ้นงานขนาดเล็ก และมี ปริมาณการผลิตสูง</p> <p>..... 4. ขั้นตอนที่รวมเอกสารเพาล์ฟารอล์ลีน และสารยึด ออกจากการขึ้นงาน</p> <p>..... 5. กระบวนการเปลี่ยนรูปที่มีอัตราการเพิ่ม ความเครียดสูง</p> <p>..... 6. เครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัดปริมาณการหดตัวระหว่างอบ พนีก</p> <p>..... 7. ลักษณะเตาอบพนีกที่ไม่เหมือนสำหรับใช้ใน อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนจากพลาสติก</p> <p>..... 8. การแยกตัวของรูปrun ออกจากขอบเกรน</p> <p>..... 9. พฤติกรรมแรกที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงกระทำในการอัด ขั้นรูป</p> <p>..... 10. กรรมวิธีการขึ้นรูปที่ไม่ใช้แรงกระทำหรือใช้แรง กระทำต่ำ</p> <p>..... 11. ใช้ผลิตขึ้นงานขนาดใหญ่ โดยใช้แรงอัดต่ำ</p> <p>..... 12. พลาสติกที่นิยมนำมาใช้เป็นสารยึด</p> <p>..... 13. วิชาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูป และการไฟล์ ของวัสดุ</p> <p>..... 14. ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Shaping</p> <p>..... 15. ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด ของการขึ้นรูปด้วยวิธี Slurry techniques</p> <p>..... 16. ความหนาแน่นที่เกิดขึ้นภายหลังการสั่นผงวัสดุที่อยู่ ในภาชนะ</p> <p>..... 17. จำนวนอนุภาคที่อยู่ในกลั่นชิลด์รอบอนุภาคหนึ่งๆ</p> <p>..... 18. แม่พิมพ์ชนิดที่มีการเคลื่อนที่ของพันธ์ตัวเดียว แต่ เสมือนมีพันธ์สองตัวเคลื่อนหาแม่พิมพ์</p> <p>..... 19. กระบวนการผลิตที่ให้ทั้งความร้อนและแรงดึงจาก ทุกทิศทาง ในเวลาเดียวกัน</p> <p>..... 20. กลไกแรกที่เกิดขึ้นเมื่อบนพื้นที่ขึ้นงานผงวัสดุที่ผ่าน การอัด</p> | <p>ก) ตั้งผลให้เกิดการแผ่นตัว</p> <p>ข) การอบผนึกเฟสของเหลว</p> <p>ค) การฉีดขึ้นรูปผงโลหะ</p> <p>ง) HIP</p> <p>จ) การอบผนึกขั้นตอนสุดท้าย</p> <p>ฉ) ไดลาโนเมตอร์</p> <p>ช) ทำให้ไม่เกิดการแผ่นตัว</p> <p>ฉ) Surface transport</p> <p>ญ) Viscous flow</p> <p>ญ) Shaping</p> <p>ญ) Rearrangement</p> <p>ญ) Coordination number</p> <p>ญ) การอบผนึกขั้นตอนกลาง</p> <p>乍) Plastic flow</p> <p>乍) Apparent density</p> <p>ญ) Compaction</p> <p>乍) Hot pressing</p> <p>乍) Powder forging</p> <p>ญ) การอบผนึกขั้นตอนแรก</p> <p>乍) Bulk transport</p> <p>ญ) Floating die</p> <p>乍) Double action pressing</p> <p>ญ) Ejection force</p> <p>乍) Relaxation</p> <p>ญ) Extrusion</p> <p>ญ) Green density</p> <p>乍) Dispersant</p> <p>乍) Batch furnace</p> <p>ญ) Continuous furnace</p> <p>ญ) Porous filter</p> <p>乍) Thermoplastic</p> <p>乍) Pre-sintering</p> <p>乍) Slurry techniques</p> <p>ญ) Rheology</p> <p>乍) Tap density</p> |
|---|--|

สูตรความสัมพันธ์ที่สำคัญ

$$\rho_g = \rho_a H_0 / H$$

$$\Psi = (\rho_s - \rho_g) / (\rho_T - \rho_g)$$

$$C = C_0 [1 - (\gamma \Omega / kT)(R_1^{-1} + R_2^{-1})]$$

$$\varepsilon = 4\pi (r/G)^2$$

$$\eta_M = \frac{\eta_B}{\left(1 - \frac{\phi}{\phi_C}\right)^2}$$

$$H = H_0 - \Delta H$$

$$\rho_s = \rho_g / (1 - \Delta L/L_0)^3$$

$$d\rho/dt = JA N \Omega$$

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{12 D_v \Omega}{kT G^3} \left(\frac{2\gamma}{r} - P_g \right)$$


$$P_x = P \exp(-4uzx/D)$$

s = sinter, g = green, T = theory, a = apparent, Ψ = densification parameter,

ρ = density

2. (10 คะแนน) จาก VDO ที่เปิดดูในห้องเรียน Powder Metallurgy Touches Your Life ทั้งสอง Part (Part I และ Part II) ให้ยกตัวอย่างขึ้นงานที่ใช้นวัตกรรม Powder Metallurgy มาคนละ 5 อย่าง พร้อมระบุรายละเอียด เช่น ชนิดของวัสดุ กรรมวิธีการผลิต ข้อจำกัด หรือข้อควรคำนึง

3. (5 คะแนน) เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง (Powder processing technologies) แบ่งได้เป็น 3 เส้นทาง คืออะไรบ้าง (เติมที่หมายเลขอ 1 2 และ 3) ที่ขึ้นอยู่กับการแน่นตัว (densification) ของผงโดยการให้แรงอัด การให้อุณหภูมิ หรือการให้ทั้งแรงอัดและอุณหภูมิ



4. (ข้อละ 1 คะแนน เป็น 10 คะแนน) จงให้ความหมายของคำต่อไปนี้มาพอเข้าใจ

a) Liquid phase sintering

b) Surface transport

c) Bulk transport

d) Viscous flow

e) Sintering Atmospheres

f) Slip casting

dr

g) Investment casting

h) Compaction

i) Neck size ratio

j) PIM


5. (5 คะแนน) ผังทองแดงที่ผ่านการอัดขึ้นรูปมีความหนาแน่นกรินเป็น 74% ของความหนาแน่นทฤษฎี เมื่อนำไปผ่านการอบพื้นกความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเป็น 95% ของความหนาแน่นทฤษฎี จงคำนวณหา พารามิเตอร์ของการแน่นตัว และค่าความหดตัว เพื่ออ่านภาษาไทยแล้วงๆ เลยให้โจทย์เป็นภาษาอังกฤษมาด้วย。(A copper green compact of 74% density is to be sintered to 95% density. What is the densification parameter and estimate the linear shrinkage)

พารามิเตอร์ของการแน่นตัว =%

ความหดตัว =%

2

6. (10 คะแนน) จากภาพ flow การตัดสินใจเลือกรูปแบบการผลิตดังแสดงในรูปด้านล่าง ให้อธิบายถึงผลของปัจจัยต่างๆ ทั้งสามปัจจัยอย่างละเอียด คือ ปริมาณการผลิตต่อปี ลักษณะรูปร่างของชิ้นงาน และ ต้นทุนการผลิต ที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการผลิต (ใช้ภาษาไทยทั้งหมดในการอธิบาย พร้อมทั้งให้ความหมายของศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาพ flow ด้วย)



พิจารณาปริมาณการผลิตต่อปี:

พิจารณารูปร่างลักษณะชิ้นงาน:


พิจารณาต้นทุนการผลิต:

✓


7. (5 คะแนน) ขั้นงานอะลูมิเนียมที่ผ่านการอัดขึ้นรูปปั้นหนัง เมื่อผ่านการอบพนีกมีความหนาแน่นหลังอบพนีก เป็น 2.6 g/cm^3 และมีค่าความหนดตัวหลังการอบพนีกเท่ากับ 8.9% จงคำนวนหาความหนาแน่นของขั้นงานอะลูมิเนียมนี้ก่อนอบพนีก (Hint: อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นทฤษฎีเป็น 2.7 g/cm^3)

ความหนาแน่นเริ่มต้นคือ = กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm^3)

8. (5 คะแนน) ขั้นตอนของการอัดขึ้นรูปผงวัสดุ (Compaction Stages) เริ่มต้นจากบรรจุผงวัสดุลงในแม่พิมพ์ และให้แรงอัด มีพฤติกรรมต่างๆ เกิดขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งพฤติกรรมสุดท้ายจะเป็นการเสียรูปแบบมวลรวม แสดงดังภาพ ให้เติมพฤติกรรมในช่องว่างให้สมบูรณ์



9. (5 คะแนน) ในกระบวนการครอบผนังโลหะ มีก่อให้การเคลื่อนที่ 2 ชนิด คือ การเคลื่อนที่ตามพื้นผิว และ การเคลื่อนที่แบบมวลรวม ให้อธิบายกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ทั้งสอง พิรบุณทั้งรายละเอียดของกลไกที่สำคัญในการเคลื่อนที่ทั้งสองแบบ



10. (5 คะแนน) ในการขึ้นรูปด้วยวิธี การฉีดขึ้นรูปผงวัสดุ (PIM) ต้องมีการผสมผงวัสดุซึ่งเป็นโลหะ กับสารยึด และสารอื่นๆ และก่อนฉีดเข้าเบ้าส่วนผสมต้องมีความหนืดที่เหมาะสม อย่างทราบว่าความหนืดของส่วนผสมขึ้นกับอะไรบ้าง (บอกมาอย่างน้อย 3 อย่าง)

11. (20 คะแนน) จงใส่เครื่องหมายถูก หน้าข้อความที่เห็นว่าถูก และเครื่องหมายผิด หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง ข้อใดตอบถูกต้องได้ 2 คะแนน ตอบผิด ติดลบ 1 คะแนน สำหรับข้อที่ไม่ตอบได้ 0 คะแนน ดังนั้นคิดให้รอบคอบก่อนตอบ

| | |
|--|--|
| | ก) เตาที่ใช้ในการอบพนึก แบ่งเป็นสองประเภท คือ เตาที่กำหนดอุณหภูมิที่ต้องการ และ เตาที่กำหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิต่อหน่วยเวลา |
| | ข) สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือความสามารถในการละลายของของแข็งในของเหลว เปรียบเทียบระหว่าง ทองแดง-เหล็ก และ ทองแดง-ทังสเตน เพราะทองแดงละลายได้ดีในเหล็กทำให้ระบบทองแดง-เหล็ก มีสัดส่วนความหนาแน่นสูงกว่าการละลายทังสเตนในทองแดงของระบบ ทองแดง-ทังสเตน |
| | ค) การอบพนึกไฟฟ้าของเหลวมีทั้งไฟของแข็งและไฟของเหลว สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือของเหลวต้องฟอร์มตัวเป็นแผ่นไฟฟ้าบางกระหายรอบไฟฟ้าของแข็ง และต้องมีมุสัมผัสเล็ก |
| | ง) การอบพนึกไฟฟ้าชนิดเดียวกันส่องขนาดผสมกัน เมื่อสัดส่วนของผงขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจะทำให้การหดตัวเพิ่มขึ้นด้วย |
| | จ) เมื่อพิจารณาผลกระทบของการอัดต่อการอบพนึก พบร่วมกับปริมาณการอัดเพิ่มขึ้น สรุปทำให้สัดส่วนขนาดของเนื้อเพิ่มขึ้น และการหดตัวลดลง |
| | ฉ) ในตอนเริ่มต้นของการอบพนึกรูปขนาดใหญ่อยู่กับที่ และถูกตึงกับขอบเกรนช่วยรักษาเกรนให้มีขนาดเล็ก และในช่วงสุดท้ายของการอบพนึกรูปควรแยกออกจากขอบเกรนเพื่อให้พลังงานรวมของระบบลดลง |
| | ช) อัตราการแน่นตัวในขั้นตอนกลางของการอบพนึกขึ้นอยู่กับการแพร่ของช่องว่างในผลึกออกห่างจากรูป |
| | ซ) ในขั้นตอนกลางของการอบพนึก เกรนมีการโตเขิน โดยขนาดเฉลี่ยของเกรนเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิในการอบพนึกดังสมการ $G^3 = G_0^3 + KT$ |
| | ญ) ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ powder metallurgy ไม่ต้องการให้เกิด shrinkage ในชิ้นงาน เนื่องจากทำให้ความแม่นยำของขนาดชิ้นงานลดลง |
| | ญ) สำหรับพื้นผิวเว้า ความเข้มข้นของว่าเคนซีสูงกว่าสมดุล ส่วนผิวนูนความเข้มข้นต่ำกว่าดังนั้นจึงมีว่าเคนซีหลุดจากพื้นผิวเว้าไปยังพื้นผิวนูน |

12. (10 คะแนน) ข้อใบอนัต

- ก) อธิการบด ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คนปัจจุบัน ชื่อ
- ข) คณบดคณะวิศวกรรมศาสตร์คนปัจจุบัน ชื่อ
- ค) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมการผลิตปีนี้ รหัส 51xxxxxxxxx ก็อปเป็นรุ่นที่ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ รุ่นที่ ของวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
- ง) ในปีนี้ (2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. มีอายุครบรอบ ปี
- จ) เจ้าหน้าที่ธุรการของภาควิชาที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา (พีปี) ชื่อจริงว่า นามสกุล
- ฉ) ม.อ. ย่อมาจาก ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ.....
- ช) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน ชื่อ