

การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557
วิชา 237-302 Metal Forming

ปีการศึกษา 2556
เวลา 13.30-16.30 น.
ห้อง Robot

ผู้ออกข้อสอบ ดร. สมใจ จันทร์อุดม

คำสั่ง

- (1) เขียนคำตอบให้สมบูรณ์ทุกข้อเพื่อให้ได้คะแนนเต็ม
- (2) ไม่อนุญาตให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าสอบ เว้นแต่ **กระดาษโน้ต ขนาด A4 1 แผ่น (ที่มีการจดหรือเขียนด้วยมือเท่านั้น** ยกเว้นกรณีที่เป็นรูปหรือกราฟอนุญาตให้ตัดปะได้) เครื่องคิดเลข และ Dictionary เข้าสอบได้
- (3) เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วให้ส่งข้อสอบพร้อมกับกระดาษโน้ต ขนาด A4 1 แผ่น ด้วย
- (4) ให้ตรวจสอบข้อสอบให้เรียบร้อยก่อนสอบ หากมีข้อสงสัย ให้ถามอาจารย์คุมสอบได้
- (5) ข้อที่มีการคำนวณ ใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้
- (6) ข้อมูลกราฟถ้าใช้ในคำตอบให้เขียนเส้นแสดงวิธีการหาค่าด้วย

ทุจริตในการสอบโทษขั้นต่ำคือปรับตกในรายวิชาที่ทุจริตและพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา


Useful Equation and data:

<p>For Forging :</p> $V_1 = V_2$ $\epsilon_{true} = \ln \frac{h_0}{h_f}$ $F = k \sigma_{flow} A_f$ $F = \sigma_{flow} A_f \left(1 + \frac{\mu d_f}{3h_f}\right)$ <p>Friction coefficient of 0.11 Melting point of Brass 1025°C Density of Brass 8.75 g/cm³</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">K is the forging shape factor</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Simple shapes, without flash</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3-5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Simple shapes, with flash</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5-8</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Complex shapes, with flash</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">8-12</td> </tr> </table>	K is the forging shape factor		Simple shapes, without flash	3-5	Simple shapes, with flash	5-8	Complex shapes, with flash	8-12	
K is the forging shape factor									
Simple shapes, without flash	3-5								
Simple shapes, with flash	5-8								
Complex shapes, with flash	8-12								

<p>For Casting :</p> $r^* = -\frac{2\gamma_{sl}}{\Delta G_v}$ $\Delta G^* = \frac{16\pi\gamma_{sl}^3}{3(\Delta G_v)^2}$ $\Delta G^* = \frac{16\pi\gamma_{sl}^3}{3\Delta G_v^2} \cdot S(\theta)$ $\Delta G_v = (\Delta H_f \times \Delta T) / T_m$ $S(\theta) = (2 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)^2 / 4$ $\rho g H = \frac{1}{2} \rho v^2$ $t = \left[\frac{\pi \left(\frac{\rho_c \Delta H_f}{T_m - T_0} \right)^2}{4 k_m \rho_m c_m} \right] \left(\frac{V}{A} \right)^2$ $t = \frac{\rho_{casing} \Delta H_f V}{h(T_M - T_0) A}$ $Re = \frac{\rho V d}{\mu}$	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thermal conductivity of steel = 20 W/m.°C ▪ Heat capacity of steel = 0.5 kJ/kg.°C ▪ Heat transfer coefficient (steel/liquid Al-7%wt Si alloy) = 4,500 W/m².°C ▪ Cost of energy = 0.01 baht/kJ ▪ Density of Al-7%wtSi = 2,750 kg/m³ ▪ Heat capacity of liquid Al-7%wtSi alloy = 1250 J/kg.°C ▪ Heat of fusion of Al-7%wtSi alloy = 378 kJ/kg ▪ Specific gravity 9.81 m/s²
--	--

Part 1 Intro

1. จงเติมคำในช่องว่างของไดอะแกรมด้านล่าง (2 คะแนน)



- A
- B
- C
- D
- E


2. จงอธิบายข้อต่อไปนี้ (6 คะแนน)

- a. Cold working
- b. Hot working
- c. การเกิด Recrystallisation ของชิ้นงาน Cold working


Part 2 Forging

3. จงอธิบายสาเหตุของข้อบกพร่อง (defect) ของชิ้นงาน forging และวิธีการในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ (6 คะแนน)

a.




b.



Name: _____ Student ID No: _____

4. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างเครื่องทุบขึ้นรูปโลหะระบบ Hammers และระบบ Hydraulic Press (6 คะแนน)

5. จงคำนวณหาแรงที่ต้องการใช้ในการขึ้นรูปเหรียญทองเหลือง (เกรด 70-30 Brass as received) ที่มีรายละเอียดสูง โดยใช้เครื่อง Close die forging โดยการขึ้นรูปที่ 0.5 True Stain และกำหนดให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงานก่อนการขึ้นรูปเท่ากับ 50 mm (15 คะแนน)




Part 3 Casting

6. จงอธิบายกระบวนการหลอมเหลวโลหะต่อไปนี้ (4 คะแนน)

a. Crucible Furnaces


b. Immersion Melting

10. จงวาดภาพและอธิบาย Cooling Curve ของโลหะอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ (Pure Aluminum) และโลหะผสม (Aluminum Alloy) ที่มีส่วนผสมเคมี Al-7%wtSi ดังเฟสไดอะแกรม (5 คะแนน)



11. ในการแข็งตัวของโลหะทองแดงบริสุทธิ์ จงคำนวณหาขนาดรัศมีวิกฤต (critical radius, r^*) และขนาดของ undercooling, ΔT_N ที่ต้องการใช้ในการฟอร์มตัวของนิวเคลียส เมื่อรูปแบบการแข็งเป็นแบบเนื้อเดียวกัน (homogeneous nucleation) ถ้าพลังงานอิสระ (free energy, ΔG^*) มีค่าเท่ากับ 5.496×10^{-12} J โดยมีค่าพลังงานการรวมละลาย (latent heat of fusion) และพลังงานที่พื้นผิวที่อินเตอร์เฟซ (surface energy) เป็น -1.63×10^9 J/m³ and 29.78 J/m² ตามลำดับ และมีอุณหภูมิหลอมเหลวที่ 1083 °C (ใช้หน่วย Kelvin สำหรับการคำนวณ) (13 คะแนน)

12. จงอธิบายกลไกหรืออิทธิพลที่มีผลต่อรูปแบบการเติบโต (growth) ของโลหะที่ต่างกัน
 ดังรูปด้านล่าง (6 คะแนน)




13. จงอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของเกรนต่อไปนี้ (4 คะแนน)

a. Secondary dendrite arm spacing (DAS^{nd}) คืออะไร จงอธิบายพร้อมวาดภาพประกอบ


b. อุณหภูมิเทน้ำโลหะ (pouring temperature) ที่ สูง หรือ ต่ำ ที่ทำให้ได้ขนาด DAS^{nd} ที่มี
 ขนาดเล็กละเอียด จงอธิบาย

14. จงอธิบายสาเหตุของการเกิดข้อพร่องในงานหล่อ (casting defect) และวิธีในการแก้ไข
 ปัญหา (4 คะแนน)

a.



b.



15. จงคำนวณหาเวลาในการแข็งตัว (Solidification time) และความยาวที่น้ำโลหะสามารถวิ่งได้ก่อนการแข็งตัวสิ้นสุด (Fluidity length) ในแม่พิมพ์เหล็กที่อุณหภูมิแม่พิมพ์ 200°C ในการหล่อโลหะอะลูมิเนียมผสมซิลิกอน (Al-7%Si) ที่อุณหภูมิ superheat 220°C โดยขนาดความสูงของช่องเทน้ำโลหะ (sprue) เท่ากับ 15 cm และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงานเท่ากับ 0.8 cm (13 คะแนน) (ค่าอุณหภูมิหลอมเหลวดูจากเฟสไดอะแกรมในข้อที่ 10)

