

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบกลางภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2

วันที่ 21 ธันวาคม 2547

วิชา 216-332 Heat Transfer

ประจำปีการศึกษา 2547

เวลา 13.30-16.30 น.

ห้อง

คำสั่ง

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ ให้ทำทุกข้อ
2. ให้ทำในตัวข้อสอบนี้ ให้ใช้การเขียนแบบ 2 หน้าได้
3. ห้ามนำเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ
4. ให้เขียนชื่อ และรหัสนักศึกษาในข้อสอบทุกแผ่น

กำหนดให้

1. Stefan-Boltzmann constant $\sigma = 5.6697 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$

ผศ.ดร.ชูเกียรติ คุปตานนท์

อ.พุทธิพงษ์ แสนสบาย

ผู้ออกข้อสอบ

ข้อ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	20	
2	20	
3	20	
4	20	
5	20	
6	20	
คะแนนรวม	120	

ชื่อ-สกุล.....

รหัส.....

สังกัดหลักสูตรวิศวกรรม.....

ตอน.....

ข้อ 1) ผนังของเตาอบชนิดหนึ่งหนา $L = 0.05 \text{ m}$ โดยผนังด้านนอกสัมผัสกับอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่โตมาก อากาศและสิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิ 27°C หากว่าอุณหภูมิที่ผิวด้านนอกของผนังเตาอบเท่ากับ 127°C และค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน (convection heat transfer coefficient) และสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (emissivity) คือ $h = 20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ และ $\epsilon = 0.8$ ตามลำดับ จงหา อุณหภูมิที่ผนังด้านในของเตาอบ และ อัตราการถ่ายเทความร้อน, ค่าการนำความร้อนของผนัง (thermal conductivity, $k = 0.7 \text{ W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$)

ข้อ 2) จงเขียนสมการคณิตศาสตร์ของปัญหาการนำความร้อนต่อไปนี้

ก.) ทรงกระบอกตัน มีรัศมีภายนอก $r = b$ และสูง $z = c$ มีอุณหภูมิเริ่มต้นเป็น T_1 ทันทีที่เวลา $t = 0$ ผิวด้านนอก $r = b$ ได้รับ heat flux จากขดลวดความร้อนไฟฟ้าในอัตรา q_0 (W/m^2) ผิวหน้าตัดที่ระนาบ $z = 0$ ถูกหุ้มฉนวน และที่ผิวหน้าตัดระนาบ $z = c$ ถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศที่มีอุณหภูมิ T_∞ และมีสัมประสิทธิ์การพาความร้อน h ($W/m^2 K$)

ข.) การนำความร้อน 2 ทิศทาง ของผนังสี่เหลี่ยม $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$ มีอุณหภูมิเริ่มต้นสม่ำเสมอ T_1 ที่เวลา $t = 0$ ขอบทั้งสี่ด้านของผนังมีเงื่อนไขต่อไปนี้


1. ที่ระนาบ $x = 0$ ได้รับ heat flux ในอัตรา q_0 , W/m^2
2. ที่ระนาบ $x = a$ มีอุณหภูมิคงที่ T_0
3. ที่ระนาบ $y = 0$ หุ้มฉนวนไว้
4. ที่ระนาบ $y = b$ ถ่ายเทความร้อนกับตัวกลางที่มีอุณหภูมิ T_∞ และมีสัมประสิทธิ์การพาความร้อน h ($W/m^2 K$)

ข้อ 3) หน้าต่างของอาคารในประเทศที่มีอากาศหนาว มักจะเป็นกระจกชนิดพิเศษ คือเป็นกระจกสองชั้น มีช่องว่างตรงกลาง โดยกระจกแต่ละชั้นหนา 6 mm ($k_g = 0.78 \text{ W/m}^2\text{C}$) และช่องว่างตรงกลางหนา 20 mm มีอากาศบรรจุอยู่ หากสัมประสิทธิ์การพาความร้อน ภายในและภายนอกอาคารเป็น $h_i = 10$ และ $h_o = 60 \text{ W/(m}^2 \text{ } ^\circ\text{C)}$ ตามลำดับ ในฤดูหนาวอุณหภูมิภายนอกอาคารจะลดลงเหลือ -15°C ในขณะที่ภายในจะได้รับความร้อนจากเครื่องทำความร้อน ทำให้มีอุณหภูมิ 25°C


จงหา

ก) อัตราการสูญเสียความร้อน ต่อพื้นที่หน้าต่าง 1 m^2 และอุณหภูมิของอากาศในช่องว่างระหว่างกระจก (T_m) หากว่าอากาศส่วนนี้เกิดการพาความร้อนแบบธรรมชาติด้วยสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเฉลี่ย $h_m = 10 \text{ W/(m}^2 \text{ } ^\circ\text{C)}$ ไหลวนอยู่ระหว่างแผ่นกระจก

ข) อัตราการสูญเสียความร้อน ต่อพื้นที่หน้าต่าง 1 m^2 หากว่าช่องว่างระหว่างกระจกลดลงเป็น 6 mm และอากาศในช่องว่างนี้อยู่นิ่ง ($k_a = 0.025 \text{ W/m}^2\text{ } ^\circ\text{C}$)



ข้อ 4) เพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน CPU chip ให้ไม่สูงกว่า 75°C จึงมีการใช้ fins ที่ทำมาจากทองแดงซึ่งมีค่าการนำความร้อน 400 W/m K เพื่อระบายความร้อนออกจาก chip โดย fins มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง $D_p = 1.5\text{ mm}$ และ ยาว $L_p = 15\text{ mm}$ เชื่อมติดกับผิวด้านบนของ chip ซึ่งติด fins จำนวน 16 อัน ดังรูป รอยต่อระหว่าง fins กับ chip มีค่า contact resistance, $R_{t,c} = 10^{-4}\text{ m}^2\text{K/W}$ และ chip มีขนาด $12.7\text{ mm} \times 12.7\text{ mm}$ จงคำนวณหา อัตราการระบายความร้อนสูงสุด หากการพาความร้อนด้านบน chip (ด้านติดครีป) เป็นแบบบังคับด้วยสัมประสิทธิ์การพาความร้อน $h_o = 1,000\text{ W/m}^2\text{K}$ ที่อุณหภูมิของอากาศ $T_{\infty,o} = 20^{\circ}\text{C}$, และสัมประสิทธิ์การพาความร้อนด้านล่างเป็น $h_i = 40\text{ W/m}^2\text{K}$ ที่อุณหภูมิของอากาศ $T_{\infty,i} = 20^{\circ}\text{C}$ ความหนาของ chip board คือ $L_b = 5\text{ mm}$ และ ค่าการนำความร้อนเป็น $k_b = 1\text{ W/m K}$.



ข้อ 5) ลูกบอลเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 mm ถูกทำให้ร้อนจนมีอุณหภูมิ 1150 K แล้วปล่อยให้เย็นอย่างช้าๆ ด้วยอากาศ จนมีอุณหภูมิ 400 K หากอากาศมีอุณหภูมิ $T_{\infty} = 325$ K และสัมประสิทธิ์การพาความร้อน $h = 20$ W/m² K และให้เหล็กมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ $k = 40$ W/mK, $\rho = 7,800$ kg/m³, และ $c_p = 600$ J/kg K จงประมาณระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการนี้

ข้อ 6) พิจารณาปัญหาการนำความร้อนทิศทางเดียว ในสภาวะ steady state ต่อไปนี้

$$\frac{d^2T(x)}{dx^2} + \frac{1}{k}g = 0 \quad \text{in } 0 < x < L$$

$$-k \frac{dT(x)}{dx} = q_0 \quad \text{at } x = 0$$

$$k \frac{dT(x)}{dx} = h(T_\infty - T(x)) \quad \text{at } x = L$$

เมื่อ $k = 12 \text{ W/m}^\circ\text{C}$, $L = 0.10 \text{ m}$, $q_0 = 10^5 \text{ W/m}^2$, $g = 4 \times 10^7 \text{ W/m}^3$, $T_\infty = 25^\circ\text{C}$ และ $h = 20 \text{ W/m}^2^\circ\text{C}$ จงเขียนสมการ finite difference โดยแบ่งความยาวของวัตถุออกเป็น 5 ช่วงเท่าๆกัน และคำนวณหาอุณหภูมิที่ตำแหน่งบน Nodes ต่างๆ ด้วยวิธี finite difference