

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2549

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549

เวลา : 09.00-12.00 น.

วิชา : 235-230 : ENGINEERING MATERIALS

ห้อง : หัวหุ่น, R 200

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ
2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
3. ระบายนิช่อง █ ที่ต้องการในกระดาษคำตอบ
เพียงข้อเดียวในกระดาษคำตอบ (ดึงออกได้)
4. ให้เขียนชื่อ-รหัส ภาควิชา และกลุ่ม บันทึกกระดาษ และข้อสอบให้
ชัดเจน
5. ห้ามนำเอกสารใด ๆ และเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ
6. ให้ แยกเก็บ กระดาษคำตอบและข้อสอบ

ขอให้โชคดี

รศ.ดร.เล็ก สีคง

ผู้ออกข้อสอบ

PART A

ทุจริตในการสอบโถงขั้นต่ำ คือ ปรับตกในรายวิชาที่ทุจริต และพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา

ชื่อ _____	รหัส _____
ภาควิชา _____	กลุ่ม _____

1. การผลิตโลหะให้มีความหนึบเพิ่มขึ้น มีกรรมวิธีอย่างไร
 - ก. กระบวนการทำให้แข็งตัวรวดเร็ว
 - ข. กระบวนการซุบแข็ง
 - ค. การเสริมเส้นใย
 - จ. กระบวนการทำให้แข็งตัวที่อุณหภูมิสูง
 - ฉ. ถูกทุกข้อ
2. คำกล่าวใดถูกต้อง
 1. เกณฑ์ในการออกแบบวัสดุที่ใช้กับรถยนต์ คือ สมรรถนะและความมีสไตล์
 2. เกณฑ์ในการเลือกวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมไกลฟัง คือ การด้านต่อการกัดกร่อน
 3. เกณฑ์ในการเลือกวัสดุชีวภาพ คือ สมรรถนะ และราคา
 4. เกณฑ์ในการเลือกวัสดุสำหรับการก่อสร้าง คือ ความแข็งแกร่ง และกรรมวิธีการผลิต
 5. การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ต้องคำนึงถึงการแยกชิ้นส่วนได้ง่าย
 - ก. 3 ข. 2, 5 ค. 1, 2, 4 และ 5 จ. 2, 3, 4 และ 5 ฉ. 1, 2, 3, 4 และ 5
3. กระบวนการผลิตใดที่ทำให้วัสดุมีเกรนละเอียดกว่า 5 ไมครอน
 - ก. Metal injection molding ข. Rapid solidification processing
 - ค. Eutectic alloying จ. Mechanical alloying
 - จ. ข้อ ก. และ ค. ถูก
4. ข้อใดเป็นวัสดุฉลາด
 - ก. เครื่องรับรู้ (Sensors) และแอคชูเอเตอร์ (Actuators)
 - ข. แม่เหล็กพลังสูง
 - ค. จอ LCD
 - จ. กระจกนิรภัย
 - ฉ. ถูกทุกข้อ
5. คาดว่าใบพัดของเทอร์บอโนนของเครื่องบินジェ็ตในอนาคต ทำด้วยวัสดุชนิดใด
 - ก. โลหะผสม ข. วัสดุผสม
 - ค. ไทเทเนียมผสมพลีกเดี่ยว จ. อะลูมิเนียมผสมความแข็งแรงยิ่งขึ้น
 - จ. ข้อ ค. และ จ. ถูก

6. ราคานองผลิตภัณฑ์โดยเปรียบเทียบของวัสดุในกลุ่มใดແພງที่สุด
- ก. วัสดุชีวภาพ
 - ข. วัสดุอุ瓦กาศ
 - ค. อุปกรณ์กีฬา
 - ง. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 - จ. วัสดุก่อสร้าง
7. วัสดุพอลิเมอร์ถูกพัฒนา และมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เพราะมีสมบัติเด่น คือ น้ำหนักเบา มีพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่มีความแข็งแรงจำเพาะสูงมาก และถูกใช้เป็นวัสดุผสมที่แพร่หลาย พอลิเมอร์ชนิดนั้น คือ
- | | |
|---------------|----------------|
| ก. พอลิสไตรีน | ข. พอลิเอทิลีน |
| ค. เคฟลาร์ | ง. เทฟลอน |
| จ. PVC | |
8. สารไฮโดรคาร์บอนมีพันธะแบบใด
- | | |
|-------------|---------------|
| ก. เมตอลลิค | ข. แวนเดอไวต์ |
| ค. ไอออนิก | ง. โคเวเลนต์ |
| จ. พันธะคู่ | |
9. เชرامิกส่วนใหญ่มีพันธะภายในโครงสร้างขนาดเล็กแบบใด
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ก. ไอออนิก | ข. โคเวเลนต์/ไอออนิก |
| ค. โคเวเลนต์และพันธะที่สอง | ง. เมตอลลิค |
| จ. ไอออนิก/พันธะที่สอง | |
10. ยางธรรมชาติและไม้จัดอยู่ในวัสดุกลุ่มใด
- | | |
|--------------------|--------------|
| ก. วัสดุผสม | ข. เชรามิก |
| ค. โลหะ | ง. พอลิเมอร์ |
| จ. วัสดุอุดสาหกรรม | |
11. ในปัจจุบันวัสดุผสมถูกนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านใด และเพราะเหตุใด
- ก. ใช้สำหรับวัสดุชีวภาพ เพราะมีน้ำหนักเบา
 - ข. ใช้ทำเครื่องยนต์ เพราะมีสมรรถนะสูง
 - ค. ใช้ทำเป็นอุปกรณ์กีฬาหลายชนิด เพราะมีสมรรถนะสูง
 - ง. ใช้เป็นผังกันกันเสียง และการสั่นสะเทือนในอาคารทันสมัย เพราะถูก
 - จ. ถูกทุกข้อ

17. ทองแดงหรืออะลูมิเนียม เมื่อได้รับแรงกระทำจนกระทั้งเกิดการเลื่อน (Slip) จะเลื่อนตัวที่ระนาบใด

- | | |
|----------|----------|
| ก. (110) | ข. (211) |
| ค. (321) | จ. (100) |
| ช. (111) | |

18. ในการขุดทองที่พิจิตรที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ปรากฏว่าคันพับอาวุธเป็นปลายดาบเป็นจำนวนมาก ผู้เชี่ยวชาญจึงได้นำเอาปลายดาบมาศึกษาโครงสร้างของโลหะ ปรากฏว่ามีเกรนละเอียดมาก และแข็งมาก ให้นักศึกษาสันนิษฐานกระบวนการผลิต


- | |
|--|
| ก. ปล่อยให้โลหะหลอมแข็งตัวที่อุณหภูมิสูง แล้วบ่มเป็นเวลานาน |
| ข. ให้โลหะหลอมเย็นตัวอย่างรวดเร็ว |
| ค. ให้โลหะหลอมแข็งตัวที่อุณหภูมิสูง และชุบหน้า |
| ง. ขึ้นรูปด้วยวิธีผงโลหะที่ขนาดเล็กมาก แล้วเผาที่อุณหภูมิสูง |
| จ. ข้อมูลไม่เพียงพอ สันนิษฐานไม่ได้ |

19. ในหน่วยเซลล์ของโลหะระบบ FCC มีอะตอมเรียงอยู่ที่ระนาบ ($\bar{1}10$) กี่อะตอม

- | | |
|------|------|
| ก. 5 | ข. 6 |
| ค. 4 | จ. 3 |
| ช. 2 | |


20. จากรูปด้านในนี้ จงบอกทิศทางที่ตั้งฉากกับระนาบ ABCD

- | | |
|----------------|--------------------------|
| ก. (220) | ข. ($\bar{1}10$) |
| ง. [102] | จ. ($\bar{1}\bar{1}0$) |
| ช. ไม่มีข้อถูก | |



21. จากผลีระบบ HCP จงหา Miller-Bravais indices (hkl_l) ของระนาบ ABCD

- | | |
|---------------------|-----------|
| ก. ($2\bar{4}21$) | ข. (2124) |
| ค. (2221) | จ. (2421) |
| ช. ไม่มีข้อถูก | |



22. จงกล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ
- เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ที่ส่งผลทำให้วัสดุมีสมบัติที่แตกต่างกัน
 - เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับโครงสร้าง ซึ่งมีผลต่อสมบัติโดยรวมของวัสดุ
 - เพื่อสามารถสร้างวัสดุใหม่ๆ ได้จากพื้นฐานของโครงสร้างจุลภาค
 - ทำให้สามารถพัฒนาวิธีวิเคราะห์โครงสร้างได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 - ถูกทุกข้อ
23. จงกล่าวถึงประโยชน์ของการวินิจฉัยแบบของวัสดุ
- การปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อน
 - การเปลี่ยนแปลงเฟส
 - การควบคุมสมบัติเฉพาะ
 - ข้อ a. และ b. ถูก
 - ถูกทุกข้อ
24. คำกล่าวใดถูกต้องเกี่ยวกับ Slipping กับ Twining ในเนื้อวัสดุ
- หงส่องเหตุการณ์ที่ให้วัสดุเสียรูปตัวร
 - ผลของ Slipping เห็นได้ชัดกว่าผลจาก Twining
 - Slipping ทำให้อะตอมเกิดการเลื่อนได้มากกว่าในวัสดุประจำ
 - Twining จะไม่เกิดขึ้นกับโครงสร้าง FCC
 - ข้อ a. และ c. ถูก
25. สเตรนไฮร์ดเด็นนิ่ง เกิดขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุใด
- Heat treatment
 - Slipping
 - การขึ้นรูปวัสดุ
 - ข้อ a. และ c. ถูก
 - ข้อ a. และ b. ถูก
26. ผลจากข้อ 25. ทำให้วัสดุมีสมบัติอย่างไร
- การนำไปเผาเพิ่มขึ้น
 - อุณหภูมิในการตกผลึกใหม่สูงขึ้น
 - มีความหนาแน่นมากขึ้น
 - การเลื่อนตัวของอะตอมเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
 - มีความแข็งและความเปราะเพิ่มขึ้น

27. การตรวจสอบโครงสร้างของวัสดุส่วนใหญ่ จะตรวจสอบโดยวิธีใด

- ก. Electron microscope (SEM)
- ข. X-ray diffractometer (XRD)
- ค. Transmission electron microscope (TEM)
- ง. MRI
- จ. X-ray fluorescence (XRF)

28. ผลของการเติบโตของเกรน เกิดเนื่องจากสาเหตุใด

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ก. การอบอ่อนที่อุณหภูมิสูงเกินไป | ข. การอบอ่อนที่อุณหภูมิต่ำเกินไป |
| ค. Cold work | ช. อุณหภูมิตกผลึกใหม่สูงมากกว่า |
| จ. ข้อ ข. และ ค. ถูก | |

29. คำกล่าวข้อใด ถูกต้อง

1. การตกผลึกใหม่ให้เกรนทึ่กળมากกว่า
 2. สารบริสุทธิ์ส่วนใหญ่ตกร่องผลึกที่อุณหภูมิคงที่
 3. อุณหภูมิในการตกผลึกใหม่ของโลหะมีค่าคงที่
 4. ธาตุเงือจะทำให้โลหะมีโครงสร้างที่ทนความร้อนได้น้อยลง
 5. เกณฑ์ในการแบ่งกระบวนการระหว่าง Cold work และ Hot work ได้แก่ อุณหภูมิในการตกผลึกใหม่
- | | |
|------------------|---------------------|
| ก. 1, 2, 3 และ 5 | ข. 1, 2, 3, 4 และ 5 |
| ค. 2, 3, 4 และ 5 | ง. 1, 2, 3 และ 4 |
| จ. 3 และ 4 | |

30. จากข้อ 20 จงหาทิศทาง OF

- | | |
|------------------|------------------------|
| ก. [212] | ข. $[\bar{2}11]$ |
| ค. $(1\bar{2}1)$ | ง. (112) |
| | จ. $(1\bar{2}\bar{1})$ |

31. วัสดุชนิดใดที่สามารถนำเข้าเครื่องเผาไหม้

- | | |
|------------------|------------|
| ก. ดินสก | ข. TiO_2 |
| ค. เงิน (Ag) | ง. ZrO_2 |
| จ. ข. และ ค. ถูก | |

32. ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับ Catalytic converter ที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล

1. ทำด้วยวัสดุพรุน เช่น เซรามิก เป็นโครงสร้างเรียกว่า Honey comb
2. เป็นอุปกรณ์ที่กักเก็บก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
3. เป็นอุปกรณ์ที่มีสารเร่งปฏิกิริยาชนิดพลาตินัมและโรเดียม

4. ต้องทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน
 5. เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์
 ก. 1, 2, 3 ข. 2, 4, 5
 ค. 1, 3, 4 จ. 2, 3, 5
 จ. 1, 2
33. ท่านคิดว่าวัสดุชนิดใดที่มีสมบัติในการนำไปไฟฟ้า และต้านทานกัดกร่อนได้ดี
 1. พลิกเดียว
 2. วัสดุพรุน
 3. โลหะบริสุทธิ์
 4. วัสดุผสม
 5. โลหะผสม
 ก. 2, 4, 5 ข. 1, 3
 ค. 2, 4 จ. 1, 4 จ. 5
34. ท่านคิดว่าการพัฒนาวัสดุสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
 ก. พัฒนาวัสดุตัวนำยังเย็นเพื่อเก็บพลังงานไว้ในอนาคต
 ข. พัฒนาวัสดุของเซลล์เชื้อเพลิง
 ค. พัฒนาวัสดุกักเก็บไฮโดรเจน
 ง. พัฒนาวัสดุโพลิเมเตอเลิสต์
 จ. ถูกทุกข้อ
35. เส้นใยธรรมชาติชนิดใดที่ถูกนำมาศึกษาเพื่อใช้ทำเป็นเส้นเกราะกันกระสุน
 ก. เส้นไยไทร ข. เส้นไยแมงมุม
 ค. เส้นไยปอ ง. เส้นไยสัปปะรورد
 จ. ข้อ ก. และ ข.
36. กราไฟต์และเพชรมีสมบัติต่างกันเพราะเหตุใด
 ก. องค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกัน
 ข. พันธะแตกต่างกันโดยกราไฟต์ มีพันธะแรงวนเดอ瓦ลล์ แต่เพชรมีพันธะโคลเวเลนส์
 ค. เพชรมีรูปร่องรอยหลี่ยม และกราไฟต์มีรูปร่องรอยเป็นลูกบาศก์
 ง. กราไฟต์สูญเสียอิเล็กตรอนจากอะตอมง่ายกว่า
 จ. ข้อ ข. และ ค. ถูก

37. วัสดุชนิดใดที่จัดอยู่ในกลุ่ม Non-ferrous metal

- | | |
|---------------------|---------------|
| ก. Steel | ข. Mild steel |
| ค. เหล็กกล้าไร้สนิม | จ. Bronze |
| จ. ถุกทุกชื่อ | |

38. เซรามิกข้อใด เป็น Advanced ceramics

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| ก. กระเบื้อง สุขภัณฑ์ | ข. อะลูมิниา แก้ว |
| ค. สารแม่เหล็ก ผงขัด | จ. $\text{ZrO}_2, \text{TiO}_2$ |
| จ. ลูกถ้วยไฟฟ้า กระเจก | |

39. Wind surf board จัดเป็นวัสดุผสมชนิดใด

- | | |
|-------------------|------------|
| ก. Particle | ข. Flake |
| ค. Fiber | จ. Whisker |
| จ. กระจากันกระสุน | |

40. ไฟเบอร์กลาสจัดเป็นวัสดุผสมกลุ่มใด

- | | |
|--------|-----------|
| ก. MMC | ข. PMC |
| ค. CMC | จ. Hybrid |
| จ. CCM | |

41. พอลิเมอร์ชนิดใดที่ย้อมสลายได้ง่ายด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

- | | |
|---------------|--------|
| ก. PE | ข. PS |
| ค. PP | จ. PET |
| จ. Polylactic | |

42. เมื่อนำเอาน้ำหน่วยเซลล์ (Unit cells) มาเรียงต่อกันเป็นโครงข่าย จะเรียกว่าอะไร

- | | |
|----------------|----------------|
| ก. Unit vector | ข. Crystalline |
| ค. Lattice | จ. Granular |
| จ. Space | |

43. ข้อใดเป็นจริง

1. โครงสร้างระบบ FCC มีความอัดแน่น 0.68
 2. โครงสร้างระบบ BCC มีความอัดแน่น 0.74
 3. โครงสร้างระบบ HCP มีความอัดแน่น 0.74
 4. ในหน่วยเซลล์ระบบ FCC มีเนื้ออะตอมบรรจุอยู่ 4 อะตอม
 5. ระบบผลึก HCP ประกอบด้วยหน่วยเซลล์ 3 หน่วย
- | | |
|------------|------------|
| ก. 1, 3, 5 | ข. 2, 4, 5 |
|------------|------------|

- ค. 1, 2, 3 ก. 3, 4, 5
- จ. 1, 4
44. ภาวะรูปร่างหลาຍแบบ (Polymorphism) มีประโยชน์อย่างไร
 ก. สามารถปรับปรุงสมบัติของวัสดุได้
 ข. สามารถควบคุมการผลิตได้
 ค. สามารถทำให้มีสมบัติหลาຍ
 ง. สามารถใช้กรรมวิธีทางความร้อนได้
 จ. ถูกทุกข้อ
45. เหล็กกล้าโดยทั่วไปมีโครงสร้างที่อุณหภูมิปกติเป็นเฟอร์ไรต์ และเพอร์ไอล์ฟ โครงสร้างที่อุณหภูมิช่วงกลางเป็นออกซิไนต์ ถ้าต้องการให้ออกซิไนต์เกิดที่อุณหภูมิต่ำลงถึงอุณหภูมิห้องควรเติมธาตุใด
 ก. โครเมียม เพราะมีโครงสร้าง BCC
 ข. นิกเกิล เพราะมีโครงสร้าง FCC
 ค. แมกนีเซียม เพราะมีโครงสร้าง HCP
 ง. ดีบุก เพราะมีโครงสร้าง BCT
 จ. แมกนีเซียม เพราะมีโครงสร้าง FCC
46. ข้อใดถูกต้อง
 1. วัสดุบริสุทธิ์คงผลึกที่อุณหภูมิคงที่
 2. วัสดุเนื้อละเอียดได้จากการทำให้แข็งที่อุณหภูมิสูง
 3. วัสดุเนื้อหยาบได้จากการแข็งด้วยอย่างช้าๆ
 4. เมื่อลดอุณหภูมิของโลหะผสมลงถึงอุณหภูมิเยือกแข็งตัวเดินไดรต์ จะเกิดขึ้นทันที
 5. ถ้าอัตราการเย็นตัวช้าๆ จำนวนนิวเคลียสจะเกิดขึ้นจำนวนมาก
 ก. 1, 3, 5 ข. 2, 3, 4
 ค. 1, 2, 5 ง. 1, 2, 3, 4 จ. 1, 3
47. ความไม่สมบูรณ์ในโครงสร้างข้อใดถูกต้อง
 ก. Solid solution เป็นความไม่สมบูรณ์เล็กขณะหนึ่ง
 ข. ความไม่สมบูรณ์จุดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆ 10,000 อะตอม
 ค. ความไม่สมบูรณ์จุดเมื่อตำแหน่งของไอออนบวกและลบที่อยู่บริเวณเดียวกัน เกิดเป็นช่องว่างพร้อมกันเรียกว่า Schotky defect
 ง. ร่องรอยของดีสโลเชันของอะตอมในโครงสร้าง จะเห็นเป็นเส้นยาวๆ
 จ. ถูกทุกข้อ

48. ท่านคิดว่าแนวคิดในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัสดุ คือ ข้อใด
- ก. การออกแบบวัสดุที่แยกชิ้นส่วนในการรีไซเคิลได้ง่าย
 - ข. การออกแบบวัสดุให้มีวัสดุเหลือใช้น้อยที่สุด
 - ค. การออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเกิดของเสียน้อยที่สุด เช่น ก้าซพิช น้ำ และของแข็งที่เป็นพิษ หรือของเสีย
 - ง. การออกแบบให้เกิดของเสียในการขลамล้างน้อยที่สุด
 - จ. ถูกทุกข้อ
49. โครงสร้างจุลภาคของวัสดุ ถูกควบคุมด้วยสิ่งใด
- ก. อัตราการเย็นตัว
 - ข. สารเติม
 - ค. กระบวนการขึ้นรูป
 - ง. การกระทำทางความร้อน
 - จ. ถูกทุกข้อ
50. ในการผลิตเหล็กก่อนการเย็นตัวไส่ผงอะลูมิเนียม หรือผงนิกเกิลลงไปเพื่ออะไร
- ก. เพื่อทำให้ความแข็งแรงสูงขึ้น
 - ข. เพื่อควบคุมขนาดของเกรน
 - ค. เพื่อทำให้สามารถอบอ่อนได้ง่าย
 - ง. เพื่อทำให้สามารถซุบแข็งได้ง่าย
 - จ. เพื่อทำให้ความแข็งเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2549

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2549

เวลา : 09.00-12.00 น.

วิชา : 235-230 : Engineering Materials

ห้อง : หุ่นยนต์, R200, R300

PART B

คำสั่ง

1. คะแนน 20% ของคะแนนทั้งวิชา
2. ทำทุกข้อในพื้นที่ที่เว้นไว้ให้
3. ห้ามใช้ดินสอเขียนคำตอบ
4. ห้ามนำเอกสารต่างๆเข้าห้องสอบ สามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้

ชื่อ _____ รหัส _____

ภาควิชา _____ Section _____

หน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	2	
2	3	
3	4	
4	2.5	
5	5	
6	3.5	
รวม	20	

ทุจริตในการสอบโทษขั้นต่ำ คือ ปรับตกในรายวิชาที่ทุจริตและพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา


Good Luck!!

ผศ.ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปัก

ผู้ออกข้อสอบ

ภาควิชา _____ ชื่อ _____ รหัส _____ Section _____


1. จาก Phase diagram ของ Cu – Ni alloy ที่ให้ จงตอบคำถาวมต่อไปนี้



จงเขียนตัวอย่าง cooling curve ของโลหะทองแดงบริสุทธิ์ (pure Cu) และโลหะผสม Cu-50wt%Ni (2 ค่าแน่น)

ภาควิชา _____ ชื่อ _____ วันศ. _____ Section _____

2. จาก Phase diagram ของโลหะผสม ทองแดง-เงิน (Cu-Ag) ที่แนมา งดตอบคำถ้า
(แสดงวิธีทำด้วย) (3 คะแนน)




2.1 โลหะผสมที่มีส่วนผสมอย่างเดียวจะมีอุณหภูมิหลอมเหลว (Melting temperature)
ต่ำที่สุด _____

2.2 หากนำโลหะคู่ปะปอร์ 60 กิโลกรัม และโลหะเงินอีก 40 กิโลกรัม ใส่เบ้าแล้วให้ความร้อน^{*}
ต้องให้อุณหภูมิสูงเท่าใดโลหะผสมนี้จึงจะเริ่มหลอม _____
และที่อุณหภูมิเท่าใดจึงจะหลอมโลหะผสมในเบ้าได้หมด _____

ภาควิชา _____ ชื่อ _____ รหัส _____ Section _____

3. จาก phase diagram ของโลหะผสมตะกั่ว - ดีบุก (Pb-Sn) ตามรูป จงตอบคำถาม

พร้อมแสดงวิธีทำด้วย



3.1 โลหะผสมที่มี Sn 30 % โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 200 °C มีเฟสอะไรบ้างและแต่ละเฟสมี

สถานผสมอย่างไร

(2 คะแนน)


3.2 จงหาดู โครงสร้างจุลภาค เมื่อโลหะผสมนี้ถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างช้าๆ จนถึงอุณหภูมิห้อง

(25 °C) และจงคำนวณสัดส่วน (ratio) โดยน้ำหนักของโครงสร้าง Proeutectic α และโครงสร้าง
ยูเทคติก ที่อุณหภูมิห้อง (25 °C)

(2 คะแนน)

ภาควิชา _____ ชื่อ _____ รหัส _____ Section _____

4. จาก Fe - C Phase diagram ที่ให้ จงตอบคำถาม (แสดงวิธีทำด้วย)



4.1 จงอธิบายสั้นๆ ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคพื้นที่มีความร้อนสูง โครงสร้างจุลภาคประกอบเมื่อเหล็กกล้าที่มีส่วนผสม Fe-1.5wt% C ถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างช้าๆ จากอุณหภูมิ 1538°C จนถึง 1316°C และ 1129°C และ 871°C และ อุณหภูมิห้อง(25°C) ตามลำดับ (2.5 คะแนน)

ภาควิชา _____ ชื่อ _____ รหัส _____ Section _____

4.3 จากการนำตัวอย่างเหล็ก hypereutectoid ชิ้นหนึ่งไปตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิห้อง (25°C)พบว่า มีโครงสร้างจุลภาคดังรูป โดยมีส่วนที่เป็น Pearlite ประมาณ 90 %
คงจำนวนหน้าที่เหล็กดังกล่าวมีคาร์บอนก่อเปอร์เซ็นต์ (1 คะแนน)



5. จงบอกคุณสมบัติสำคัญ (ข้อดี) ของ Aluminum ที่ทำให้ Aluminum เป็นวัสดุวิศวกรรมที่มีประโยชน์มาก มาก 2 ข้อ (1 คะแนน)

6. โลหะผสมอลูมิเนียม 3034 คืออะไร พร้อมยกตัวอย่างการใช้งาน (application) (1 คะแนน)

7. จงยกตัวอย่างโลหะผสมอลูมิเนียมที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงได้โดยการซุบแข็ง (precipitation hardening) 2 ตัวอย่าง พร้อมยกตัวอย่างการใช้งาน (application) ของ Aluminum alloy นั้นๆ (2 คะแนน)

ภาควิชา _____ ชื่อ _____ รหัส _____ Section _____

8. การซุบแข็ง (precipitation hardening) ของโลหะผสมอัลูมิเนียม - ทองแดง มี 3 ขั้นตอน
คืออะไรบ้าง จงอธิบายสั้นๆ (1.5 คะแนน)

9. จงบอกคุณสมบัติสำคัญ (ข้อดี) ของ Nickel-base Superalloys พร้อมยกตัวอย่างการใช้งาน
(application) (1 คะแนน)

10. แยสเทลโลย (Hastelloy) เป็นโลหะผสมของโลหะ 2 ชนิด คือ _____
(0.5 คะแนน)

11. โลหะผสมได้ใช้ทำโลหะบัดกรี/คาดเชื่อม (solders) _____
(0.5 คะแนน)

Good Luck!!

ทุจริตในการสอบให้ขึ้นต่อ คือ ปรับตกในรายวิชาที่ทุจริตและพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา