

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2555

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เวลา: 09.00-11.00 น.

วิชา : 237-405 Materials and Processes Selection

ห้อง: R200

คำสั่ง

1. ทำทุกข้อในสมุดคำตอบ
 2. ห้ามใช้ดินสอเขียน
 3. เขียนชื่อและรหัสในสมุดคำตอบ
 4. นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้
 5. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารเข้าห้องสอบ ยกเว้น Dictionary
 6. คะแนนรวมทั้งหมดคิดเป็น 20%
-

ชื่อ _____ รหัส _____

ชั้นปี/ภาควิชา _____

ผศ.ดร.ประภัส เมืองจันทร์บุรี
ผู้ออกข้อสอบ

1. ในกระบวนการผลิตทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ Shaping, Joining and Finishing ให้ท่านอธิบายรายละเอียดของกรรมวิธีที่ท่านรู้จักประเภทละ 1 ชนิด (สามารถวาดรูปหรือเขียนได้ตามแบบประเมินได้) (4 points)
2. การเลือกกรรมวิธีในการผลิตอย่างมีระบบ (Systematic Process Selection)
ประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้างและ ให้อธิบายรายละเอียดของขั้นตอน Screening using constraints (4 points)
3. From text below, forming a ship turbine: (8 points)
The design requirement:
The materials choice for the ship turbine is bronze. The power of a turbine is determined by its radius and rate of revolution. The designer calculates the need for a turbine of radius 500mm and 100mm width, with 3 blades of average thickness 10mm. The volume of material in the turbine is roughly its surface area times its thickness, (density of bronze, 8900kg/m^3). The turbine has a fairly complex shape. We classify it as 3D solid. In the designer's view, balance is what really important. Designer specifies a tolerance of +/- 0.5mm a surface roughness of $\leq 10\mu\text{m}$.
3.1 Constraints (ข้อจำกัดต่าง ๆ, ตัวแปร) มีอะไรบ้าง
3.2 What charts do you apply?
4. ให้ท่านเขียน diagram ตัวอย่างของ Kingdom- Family-Class-Member-Attributes โดย เลือกจาก Shaping, Joining and Finishing ตามที่ท่านถนัด (4 points)